



ChemSol Group S.R.L.

Șoseaua Ghimbavului nr. 46, Cristian,
Jud. Brasov, România, C.P. 507055
Tel: +(40)742.341.517
URL: www.pro-x.ro
e-mail: info@chemsol.ro

Conform S. F. nr. 19 Rev. 1/2007

©Copyright – ChemSol Group SRL
Toate drepturile rezervate.



RIM CLEANER

SOLUȚIE PENTRU CURĂȚAT JANTE EXCLUSIV PENTRU UZ PROFESIONAL

- Pentru curățat jante.

RIM CLEANER este un detergent concentrat, alcalin, biodegradabil, conceput pentru curățarea și degresarea jantelor din oțel și din aliaje. Formula avansată acționează rapid asupra depunerilor de la placuțele de frână și alte impurități de pe suprafețele tratate.

MOD DE UTILIZARE:

Fiind o soluție concentrată se folosește în diluție de 1:5-1:10, în funcție de condiția suprafeței care trebuie curățată. Se aplică soluția diluată prin pulverizare pe suprafețele afectate, se lasă să acționeze 2-3 minute după care se clătește cu jetul de apă. A se verifica compatibilitatea produsului cu suprafețele ce trebuie curățate.

COMPOZIȚIE:

Amestec tensioactivi, solvenți, agenți de complexare, colorant, apă demineralizată.

CONDIȚII DE DEPOZITARE:

În recipientul original închis etanș, în spații ferite de îngheț și expunere directă la soare. Pentru recomandări suplimentare contactați distribuitorul zonal.

CARACTERISTICI FIZICO – CHIMICE:

Aspect:	Lichid limpede, omogen	AMBALAJ / Kg.	COD PRODUS
Culoare:	Roșu	HDPE 5 Kg	CS-345-5
Densitate la 20°C, gr/cm ³ :	1,055 ± 0,5	HDPE 11 Kg	CS-345-11
pH la 20°C:	12,5 ± 1	HDPE 22 Kg	CS-345-22
Termen Valabilitate:	24 luni		

PRECAUȚII:



PERICOL

H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. **P101**: Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. **P102**: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. **P280**: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/încălțăminte de protecție. **P301+P330+P331**: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura. NU provocați vomă. **P303+P361+P353**: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată. Clătiți pielea cu apă sau faceți duș. **P305+P351+P338**: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. **P501** – Aruncați conținutul / recipientul conform legislației în vigoare referitoare la tratarea reziduurilor și ambalajelor.

UFI: HY30-808G-J00J-8DAA

IMPORTANT:

Informațiile prezentate în aceasta Fișă Tehnică, reflectă cel mai bun efort la nivelul experienței și cunoștințelor noastre în domeniu, la momentul întocmirii documentului și sunt bazate pe surse și informații furnizate de producătorii materiilor prime, publicații tehnice în domeniu și teste de laborator. Responsabilitatea folosirii acestui produs în scopul destinat cade asupra utilizatorului.

Este interzisă modificarea sau distribuirea către terți a acestui document fără acordul scris al proprietarului de drept.

ChemSol Group SRL își rezervă dreptul de a face modificări neanunțate în informațiile de mai sus. Pentru varianta cea mai recentă a acestui document contactați un reprezentant ChemSol Group sau distribuitorul zonal.